



Det här är ett kitt för isättning av glas och reparationer av fönster före målning. Fönsterkitt fäster bra på glas, trä och metall. Kittet varken hårdnar eller spricker.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Rengör ytan väl från fett och sot, skrapa bort löst sittande kitt och färg.

TRÅRENA YTOR behandlar du med Bestå Grundolja. Torka bort överskottet. Grunda sedan med Bestå Grundfärg.

KITTA

Fyll kittfalsen ordentligt med kitt. Jämna ut direkt med en kittkniv eller spackel. Kitta inte vid lägre temperatur än +5 grader. Om kittet blivit hårt på grund av kyla kan du värma det i ett vattenbad till lämplig konsistens. Efter 5 dygn kan du måla på kittet. Måla 1-2 mm in på glaset i två skikt.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga fogmassa från verktygen. Flytande fogrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	För reparationer av fönster före ommålning
PRODUKTTYP	Kitt fönster fog
SPÅDES MED	Spådes ej
VERKTYG	Patronpistol, kittkniv eller spackel
GLANS	Glansfri
ARBETSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 2 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 5 dygn
ÖVRIGT	Lagringstid 24 månader efter produktionsdatum.

FÖRVARAS FROSTFRITT

